

## Перечень ремонтных работ с ПВХ-конструкциями и их стоимость (утв. приказом директора ООО "Ремстройцентр" № 9 от 09.01.2025)

№ п/п	Описание дефекта	Работы по устранению дефекта	Стоимость работ
1	Внешние загрязнения (раствор, краска и т.д.), повреждения поверхности, не носящие глубокий характер (мелкие царапины и сколы)	Очистка и полирование специальными растворами (Фенозол, Уайтспирит)	800р/п.м.
2	Трещины в сварных швах, не носящие сквозной характер, глубокие царапины и сколы.	Заделка жидким пластиком с последующей полировкой	800р/дефект
3	Выгнутые импосты, створки	Выгиб импостов, створок с перearмированием. Замена импостов, створок	Выгиб - 1000р/п.м. Замена импоста - 2500р/п.м. Замена створки - 3500р/п.м.
4	Дефекты стеклопакетов, не проходящие по ГОСТу	Замена стеклопакетов	1-кам с/п - 2500р/кв м 2-кам - 3500р/кв м
5	Дефекты, связанные с работой фурнитуры (заедание, тяжелый ход, скрип, недостаточный прижим, задевание за раму и т.д.)	Регулировка, смазка, перетягивание створки, замена неисправных частей фурнитуры	регулировка - 500р/створка смазка - 300 р/створка перетягивание - 1000р/створка замена фурнитуры - от 1000р/элемент
6	Отклонение рам, отливов, подоконников от вертикали и/или горизонтали	Перемонтаж конструкций или их частей без их замены	отлив - 1000р/шт подоконник - 3000р/шт рама - от 5000р/шт восстановление откосов - от 1500р/п.м.
7	Недостаточное количество крепежных элементов конструкций, отливов и т.д.	Установка дополнительных крепежных элементов	300р/шт
8	Щели, перепады в штапиках	Перемонтаж или замена штапиков	перемонтаж - 200р/шт замена - 400р/п.м.
9	Зазоры между рамой и импостом, между импостами, между штапиками, расширителями и т.п.	Заделка жидким пластиком	500р/дефект
10	Продувание, промерзание в сопряжениях рамы с откосами, подоконником, порогом и т.д.	Перемонтаж монтажного шва в местах обнаружения дефекта	демонтаж откосов, под-ка, порога - 1000р/п.м. Демонтаж старого шва/монтаж нового шва - 1800р/п.м. Восстановление откосов - от 1500р/п.м.
11	Повреждение, загрязнение, потеря эластичности и другие дефекты уплотнителя	Замена уплотнителя	створка - 300р/п.м. глучая часть - 300р/п.м.+2000р демонтаж/монтаж с/п
12	Свист и продувание через приточный клапан	Демонтаж приточного клапана с восстановлением уплотнителя и заделки отверстий жидким пластиком	1500р/шт